埋弧焊剂的应用特点

1 概述

我们都知道埋弧焊剂一般分为熔炼焊剂(如: HJ350/431)和烧结焊剂(如: SJ101/201)两大类,目前一些埋弧焊机的使用单位在焊剂的使用上,存在烧结焊剂与熔炼焊剂应用分歧的问题,近年来烧结焊剂的使用量占市场份额的 80%,熔炼焊剂的使用量越来越少。其实它们两者各有各的有缺点,采用得当能省去很多不必要的麻烦,

熔炼焊剂一烧结焊剂的性能比较								
比较	焊接工艺性能				焊缝性能			
	立		117. N±0. k/L	抗锈	†:TI beL	成分波动	夕日旧址北	合金剂
项目	高度焊接性	大电流焊接性	吸潮性	性	韧性	从 (及4)	多层焊性能	的添加
los let	焊道均匀,	相送四日茅	比较小,	1144	受焊丝成分	焊接参数变	归效人目的	n 35 7
熔炼焊剂	不易产生气	焊道凹凸显著, 易粘渣	可以不	比较敏感	和焊剂碱度	化时,成分波动小,均匀	焊缝金属的	几乎不
	孔和夹渣		必烘干		影响大		成型变动小	可能
hts: /-t-	焊道无光	相送拉台 目的	比较大,	T lake	比较容易得	-L-4	焊缝金属的	
烧结 焊剂	泽,易产生	焊道均匀,易脱 渣	必须供	木敏	到较好的韧	成分波动大, 不容易均匀	成型波动比	容易
	气孔和夹渣		→	感	性		较大	

2应用实例

(1) SJ101 在碳钢锅筒上的应用

对于 种锅炉材料为 SA515Gr60, 板厚 64mm 的简体采用埋弧焊接,焊丝为 EM12,焊剂 SJ101,焊完后,经 PT 检查,发现焊缝有横向裂纹,而且布满整条焊缝,随后碳弧气刨掉 10mm,在进行 PT 检查,仍然有横向裂纹,检查母材、焊丝、焊剂全部合格,最后决定把原来的焊缝全部刨掉,用 HJ431 替代 SJ101,焊缝经 PT、RT 检验后全部合格。

(2) SJ101 在 19Mn6 锅筒上的应用

在 19Mn6 锅筒上一般厂家都全部使用的是 SJ101 焊剂,我们采用这种烧结焊剂分别选用锦州万德、大西洋、小天鹅、及洛阳牡丹四个厂家的进行试验对比,结果锦州万德、大西洋均存在不同长程度的焊接缺陷,且脱渣性也差,小天鹅和

洛阳牡丹的综合性能最好。与 H08MnMoA+HJ350 的试验结果比较,冲击韧性有一点提高,其他性能没有明显变化。

3 熔炼焊剂与烧结焊剂比较

A:烧结焊剂

烧结焊接的制造与特点:将按一定比例的各种粉末配料加入适当的粘结剂, 经混合搅拌、粒化后,在750~1000℃高温烧结成块,然后粉碎、筛选而制成的 一种焊剂。烧结焊剂的特点是易吸收水分,影响这种焊剂的使用性,因此在其使 用前和保管中有特殊的规定

B:熔炼焊剂

熔炼焊剂的制造特点:制造熔炼焊接时,将按一定比例的各种配料混合后,在电炉中经过1400~1700℃的高温下熔炼,熔炼后的混合物可以再水中或倾倒于激冷的钢板上粒化。然后烘干、破碎并筛分,最后制成焊剂。

4: 结束语

通过以上的案例可以说明采用烧结焊剂焊接虽然脱渣性好,但比较容易吸潮,对于各个厂家的制造工艺也不完全一样,工艺相对较难把握,所以,如果采用此焊剂建议匹配不同厂家的焊剂进行焊接对比。同一种东西焊出的效果可能有所不同。其实烧结焊剂,熔炼焊剂各有优缺点,为此在碳钢、低合金钢上,企业为了保生产进度、保证利润,一般在使用良好的情况下,没有必要更换。另外,烧结焊剂成分波动大。各个厂家的使用情况不同,可能试验时成功,但是大量用到产品上时,容易出现问题。所以尽量焊剂与焊丝匹配后固定使用,不随便更换,确保生产顺利进行。如果必须更换另一种焊丝或焊剂,必须重新制作工艺评定。

焊接工艺实验室: 张自祥